


Controlador: PJ easy

Tipo de aplicação: Resfriado (temperatura de operação acima de 0°C)

Válido para os modelos PJEZSNPOEO, PJEZSNP010, PJEZSNP000, PJEZSNH0EO, PJEZSNH010, PJEZSNH000, PJEZS002EO, PJEZS00100, PJEZSOP1EO, PJEZSOP100, PJEZS0G100, PJEZS000EO, PJEZS00000, PJEZSOP0EO, PJEZSOP000, PJEZSOA000, PJEZSOH000, PJEZSOG000, PJEZSGG00 e PJEZSOGB00 e PJEZX00000.


Configuração básica**AJUSTE DO SET POINT****AJUSTE DOS PARÂMETROS****MEMORIZAR**

Parâmetro	Unidade	Fábrica
Set (setpoint)	°C	4
rd (diferencial)	°C	2
AL (alarme alta temperatura)	°C	0
AH (alarme baixa temperatura)	°C	0

Opcional

H0 (endereço serial)	-	1
H1 (configuração saída auxiliar)	-	0
A4* (configuração entrada digital)	-	0

*A4 (Entrada Digital)	Significado
0	Não Ativa
1	Entrada Aberta Alarme Fechada = ok
2	Degelo - Aberto Desativado Fechado Ativado
3	Referente Sonda 1 ou 2
4	Set Noturno : Aberto Set Normal Fechado Set Noturno
5	ON-OFF Remoto
6	Referente Saída Auxiliar
7	Porta Aberta com Bloqueio Ventilador
8	Porta Aberta com Bloqueio Ventilador e compressor
9	Funcionamento Direto ou Reverso
10	Sonda Alarma condensador Sujo
11	Sonda Produto

Diagrama elétrico

MENSAGENS DE ALARME

Alarme	Significado	Causa	Solução
E0	Erro na Sonda 1 (Regulação)	Sonda 1 em curto ou sinal interrompido. Sonda não compatível com o instrumento	Verificar conexões da sonda 1 e/ou substituir a sonda.
E1	Erro na Sonda 2 (Degelo)	Sonda 2 em curto ou sinal interrompido. Sonda não compatível com o instrumento	Verificar conexões da sonda 2 e/ou substituir a sonda. Caso não esteja utilizando a sonda 2, verificar parâmetro "d0".
IA	Alarme referente entrada multifunção		Verificar entrada multifunção e os parâmetros A4 e A7.
dOr	Alarme de porta aberta	Porta deixada aberta além do tempo configurado	Verificar parâmetros A4 e A7
LO	Alarme de baixa temperatura		Verificar parâmetros AL, Ad e A0
HI	Alarme de alta temperatura		Verificar parâmetros AH, Ad e A0
EE	Aquisição de dados	Umidade, curto	Contatar fábrica
EF	Aquisição de dados	Umidade, curto	Contatar fábrica
Ed	Fim de degelo por tempo		Desaparece quando o degelo termina corretamente
dF	Degelo em curso		Aparece quando d6=0
cht	Condensador sujo	Verificar condensador	Verificar parâmetros A4, Ac, AE e Acd